

贝尔佐纳 (Belzona®) 保护腐蚀性化学污染区

客户
美国阿拉巴马州电厂

施工时间
2007年12月

工况条件
污水处理厂的腐蚀性化学污染区

问题
防腐蚀涂层失败，需要涂抹一个新的不透水涂层。

产品
贝尔佐纳 (Belzona®) 5811 (浸泡等级)

基材
混凝土

施工程序
该应用程序是按照贝尔佐纳施工技术指导TCC-15所指示进行。移除旧涂层使用高压水喷射。贝尔佐纳 (Belzona®) 5811 (浸泡等级)同时应用于污染区和罐底基。

贝尔佐纳(Belzona®)使用效果
亚拉巴马州电力厂已使用贝尔佐纳产品多年。客户信赖贝尔佐纳产品以及相信先前使用贝尔佐纳产品的应用寿命。

照片
1. 在移除旧涂层前的污染区
2. 移除旧涂层后的污染区
3.&4. 施工完成

