Cas Pratique en Action

BELZONA PROTEGE LES BASSINS DE RETENTION

Localisation du client

Usine chimique, Italie

Date d'application

Février 2008

Situation de l'application

Bassin de rétention neuf

Problème

Protection du bassin contre les attaques chimiques

Produits

Belzona 4111 (Magma Quartz) Belzona 4181 (Magma AR Screed) Belzona 5811 (Immersion Grade)

Substrat

Béton

Méthode d'application

Les surfaces ont été sablées. Deux couches de Belzona 5811 ont été appliquées sur les murs, Belzona 4111 sur la base en béton et finalement Belzona 4181 sur les zones exposées aux éclaboussures. Application réalisée selon les procédures Belzona TCC-15.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Le client a opté pour la solution Belzona grâce à sa résistance aux solutions chimiques, et pour sa facilité et sécurité d'application.

Description des photographies

- 1. Construction du bassin
- 2. Application de Belzona 4111
- 3. Application de Belzona 4111 terminée
- 4. Application terminée Belzona 4181 et Belzona 5811









Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur http://khia.belzona.com/fr



BELZONA®
Réparer • Protéger • Améliorer