

REPARATION ET AMELIORATION DE L'EFFICACITE D'UNE POMPE AVEC BELZONA

Localisation du client

Distributeur d'eau potable, Portugal

Date d'application

Février 2004

Situation de l'application

Volute d'une pompe horizontale à plan de joint

Problème

La pompe souffrait d'une corrosion significative

Produits

Belzona 1111 (Super Metal)

Belzona 1341 (Supermetalgilde)

Substrat

Fonte et laiton

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona CEP-10.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Le client a remarqué une augmentation du rendement de 7%.

Description des photographies

1. La corrosion sévère localisée
2. Application du Belzona 1111
3. La réparation terminée

1.



2.



3.

