

BELZONA® RESTAURE UN CORPS DE POMPE CORRODE

Localisation du client

Un distributeur d'eau potable, région de Lisbonne, Portugal

Date d'application

Novembre 2004

Situation de l'application

Une pompe centrifuge horizontale à plan de joint.

Problème

La pompe a souffert de corrosion sévère.

Produits

Belzona 1341 (Supermetalglide)

Substrat

Fonte

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon les procédures Belzona CEP-5, -10.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives? Pourquoi Belzona?)

Une autre pompe similaire a été revêtue avec Belzona 6 ans auparavant et une récente inspection a reporté la pompe en excellente condition donc le client n'a pas hésité à recommander Belzona.

Description des photographies

1. Corps de la pompe corrodée
2. Section de refoulement de la pompe corrodée
3. Application du Belzona 1341
4. Application terminée



1.



2.



3.



4.